

**Programa de Reconstrucción Aguas Araucanía IX Region  
Correspondiente a Obras Dañadas por el Terremoto  
del 27 de Febrero del 2010**

Región	Localidad	Etapas	Identificación obra afectada	Fecha	Observaciones
IX	Mininco	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-04-2010	
IX	Quitratue	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-05-2010	
IX	Gorbea	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-05-2010	
IX	Los Sauces	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-05-2010	
IX	Collipulli	Producción	Cambio de equipos de Presurizadora por otros de mayor capacidad para mejorar presión	15-10-2010	
IX	Collipulli	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-05-2010	
IX	Angol	Producción	Reparar Sedimentador Planta Tratamiento Agua Potable	30-05-2010	
IX	Minico	Tratamiento AS	Reparar Sistema de Desinfección PTAS	30-06-2010	
IX	Pucon	Tratamiento AS	Reparar Fisuras y Filtraciones en los Estanques SBR	30-05-2010	
IX	Angol	Tratamiento AS	Reparar Puentes Sedimentadores PTAS	30-05-2010	
IX	Carahue	Tratamiento AS	Reparar Puentes Sedimentadores PTAS	30-05-2010	
IX	Temuco	Tratamiento AS	Reparar Puentes Sedimentadores PTAS	30-05-2010	
IX	Puren	Tratamiento AS	Reparar Dado de Hormigon en PTAS	30-06-2010	
IX	Quitraute	Tratamiento AS	Reparar Fisuras en Desarenador PTAS	30-10-2010	
IX	Pitrufulquen	Tratamiento AS	Reparar Fisuras en Acumulador de Lodos, Espesador y Losa Huber	30-10-2010	
IX	Nva Tolten	Tratamiento AS	Reparar Fisuras en cámara de contacto	30-10-2010	
IX	Nva Imperial	Tratamiento AS	Reparar Matriz de HDPE	30-10-2010	
IX	Carahue	Tratamiento AS	Reparar loza, muros de Huber, Reparar Fisuras Espesador Lodos, otras lozas.	30-10-2010	
IX	Carahue	Distribución	Reconstruir Estanque Semienterrado 300 m3.		No se tiene contemplado aún su renovación, se cuenta con regulación suficiente
IX	Lautaro	Distribución	Reconstruir Estanque Semienterrado 500 m3.	30-12-2011	
IX	Collipulli	Distribución	Reconstruir Estanque Elevado 200 m3.	30-12-2011	
IX	Vilcun	Distribución	Reconstruir Estanque Elevado 400 m3.	30-09-2011	
IX	Pto Saavedra	Distribución	Instalación de Equipo Generador Eléctrico en sitio arrendado	15-09-2010	
IX	Pto Saavedra	Distribución	Cambio de equipos de Presurizadora por otros de mayor capacidad para disponer de caudal de incendio	15-10-2010	
IX	Pto Saavedra	Distribución	Reconstruir Estanque Semienterrado 200 m3	30-07-2011	
IX	Ercilla	Distribución	Reconstruir Estanque Elevado >200 m3	30-09-2011	
IX	Los Sauces	Distribución	Presurizadora Sector Alto de Los Sauces	30-12-2011	
IX	Varias	Distribución	Reparaciones varias menores en estanques de varias localidades	30-08-2010	Varios estanque operativos, requieren reparaciones menores