

**Programa de Reconstrucción ESSBIO VI Region
Correspondiente a Obras Dañadas por el Terremoto
del 27 de Febrero del 2010**

Región	Localidad	Etapas	Identificación obra a reconstruir o reparar	Fecha	Observaciones
VI	Coínco	Distribución	Estanque elevado.	May-11	Estanque operando, con filtraciones.
VI	Doñihue	Distribución	Estanque Doñihue (antiguo) demolición.	Nov-10	Demoler estanque. Tramitar decreto municipal de demolición.
VI	Doñihue	Producción	Reconstrucción estanque Doñihue (antiguo).	Oct-11	Se construirá estanque de mayor capacidad de 550 m3. Se contempla la instalación de estanque metálico provisorio de 300 m3.
VI	Doñihue	Producción	Estanque provisorio metálico de 300 m3.	Dic-10	Estanque provisorio metálico de V=300 m3 con elevación a estanque existente.
VI	Las Cabras	Distribución	Reparación Estanque Las Cabras.	Jun-11	Estanque operativo, reparaciones menores.
VI	Nancagua	Distribución	Reparación Estanque Elevado Nancagua.	Jul-11	Estanque operativo, reparaciones menores.
VI	Nancagua	Tratamiento AS	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Nancagua.	Feb-11	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Operando sin problemas reparaciones menores.
VI	Peralillo	Distribución	Demolición Estanque Peralillo (hormigón).	Jun-10	Demoler estanque. Tramitar decreto municipal de demolición.
VI	Peralillo	Distribución	Nuevo Estanque Peralillo (hormigón).	Ago-11	
VI	Peralillo	Distribución	Construcción de Estanque provisorio metálico semienterrado tipo australiano de V=200 m3.	Dic-10	Operará en conjunto con actual estanque existente elevado metálico de 100 m3.
VI	Peumo	Distribución	Reparación filtraciones Estanque Elevado 1 y 2.	May-11	Estanque operando, con filtraciones menores.
VI	Rancagua	Tratamiento AS	Reparaciones menores Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Chancón.	Dic-11	Planta operando normalmente. Daños menores en OO. CC. (fisuras y grietas) y OO. EE. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas operando.
VI	Rengo	Tratamiento AS	Reparaciones menores Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Rengo.	Abr-11	Planta operando normalmente, fisuras en cámara de contacto y apoyos de desarenador.
VI	San Fernando	Distribución	Reparación Estanque Los Aromos 1 y 2.	May-11	Estanque operando normalmente con daños menores, vigas con enfierradura expuesta y fisuras > 2 mm. Caseta con fisuras menores.
VI	San Fernando	Tratamiento AS	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Fernando.	Abr-11	Varios menores.
VI	San Francisco De Mostazal	Distribución	Demolición de Estanques San Francisco.	Jul-10	Demoler estanque. Tramitar decreto municipal de demolición.
VI	San Francisco De Mostazal	Distribución	Construcción de nuevos Estanques San Francisco.	Sep-11	Demoler y construir estanque definitivo. Se evalúa instalación estanque provisorio. Regulación provisoria la absorbe estanque existente.
VI	San Francisco De Mostazal	Distribución	Construcción de Estanque provisorio metálico de V=200 m3.	Dic-10	Estanque provisorio metálico de V=200 m3 en recinto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para que sistema Casino no afecte la localidad.
VI	San Vicente	Distribución	Reparación de Estanque Nuevo Elevado.	Jun-11	Estanque operando, con daños menores.
VI	San Vicente	Demolición	Demolición de Estanque Antiguo fuera de uso.	Abr-11	Demoler estanque. Tramitar decreto municipal de demolición.



**Programa de Reconstrucción ESSBIO VI Region
Correspondiente a Obras Dañadas por el Terremoto
del 27 de Febrero del 2010**

Región	Localidad	Etapas	Identificación obra a reconstruir o reparar	Fecha	Observaciones
VI	San Vicente	Tratamiento AS	Reparación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Vicente.	Abr-11	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas operando sin problemas reparaciones menores.
VI	Santa Cruz	Distribución	Demolición de Estanque Elevado 1 Antiguo.	Sep-10	Demoler estanque. Tramitar decreto municipal de demolición.
VI	Santa Cruz	Distribución	Reconstrucción Estanques Elevado 1 (viejo).	Oct-11	Construir estanque definitivo. Regulación provisoria la absorbe estanque existente.
VI	Santa Cruz	Distribución	Construcción de Estanque provisorio metálico de V=500 m3 con elevación a estanque existente.	Dic-10	
VI	Santa Cruz	Tratamiento AS	Reparación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa Cruz.	Abr-11	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas operando sin problemas reparaciones menores.
VI	Requínoa	Tratamiento AS	Reparación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Requínoa.	Oct/10	Se debe reparar bafle destruido.
VI	Coltauco	Recolección	Reconstrucción Planta Elevadora de Aguas Servidas O'Higgins	Abr/11	

RDC/ 29.07.2010